CB AUTOS - ARARAQUARA - Revisão - 40.000Km

Civic TOURING (2021)

Composição do Serviço

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
90471PX4000	ARRUELA PLUG DRENO OLEO MOTOR 18MM	1	20,43	20,43
15400RTA003	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	1	73,46	73,46
08234P99A1ND4	ÓLEO MOTOR HONDA SAE 0W20	4	105,00	420,00
80292TG0Q02	FILTRO CABINE AR CONDICIONADO	1	126,41	126,41
9410914000	ARRUELA PLANA PLUGUE DRENO 14MM	1	14,22	14,22
08200HCF2	FLUIDO TRANS CVT 2 GERACAO CX 24L	4	184,22	736,88

Itens de Inspeção
Rodízio de pneus
Inspeção do alinhamento das rodas
Inspeção visual dos freios dianteiros e traseiros
Inspeção visual Terminais de direção
Inspeção visual componentes da suspensão
Inspeção visual das mangueiras e tubulações do freio incluindo ABS
Inspeção visual caixa da direção e coifas
Inspeção visual coifas da árvore de transmissão
Inspeção visual Todos os níveis de fluído e a condição do fluído
Inspeção visual Sistema de escapamento
Inspeção visual Tubulações e conexões de combustível
Inspeção da correia de acionamento dos acessórios e o tensionador

Valor Hora M.O.:	Mão de Obra:	Peças:	Total:
R$ 490,00	R$ 392,00	R$ 1.391,40	R$ 1.783,40
T.M.O: REF. 0.8H Preço 0.8H			

Valores de revisão válidos até 27/10/2026

Itens com substituição por tempo não incluídos nos valores acima, consulte o Manual do Proprietário para maiores Informações.